



**NAWAŁNICA 11.08.2017R.
W GMINIE SICIENKO**

Rozmiar
Skutki
Pomoc

ROZMIAR STRAT

- Uszkodzone 98 budynki mieszkalne
- Uszkodzone 142 budynki gospodarcze
- Uszkodzony dach Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Samsiecznie
- Zniszczony plac zabaw w Łukowcu
- Zniszczone linie energetyczne, brak prądu
- Nieprzejezdne drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne
- Uszkodzony chodnik w Samsiecznie
- Uszkodzony dach Kościoła i cmentarz w Samsiecznie

MAPA GMINY Z ZAZNACZONYM OBSZAREM PRZEJSCIA NAWAŁNICY



BUDYNKI MIESZKALNE



Działania PSP z Bydgoszczy przy zabezpieczaniu budynku w Samsiecznie



Budynek plebani w Samsiecznie



▪ Budynek mieszkalny w Samsiecznie



Budynek mieszkalny w Gliszczu



Powalone drzewo na budynku w Gliszczu



Budynek mieszkalno – inwentarski w Łukowcu

BUDYNKI INWENTARSKIE





Budynek inwentarski w Murucinie

USZKODZONY DACH NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W SAMSIECZNI



USZKODZONY DACH NA BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W
SAMSIECZNI



POWALONE DRZEWA I POŁAMANE NAGROBKI NA CMENTARZU W SAMSIECZNIÉ



PLAC ZABAW W ŁUKOWCU



DROGA GMINNA DO MARYNINA



LINIA ENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA W SAMSIECZNI



LAS GMINNY W ŁUKOWCU, SAMSIECZNIE I MOCHLU



POMOC POSZKODOWANYM

I. POMOC OD PIERWSZYCH GODZIN PO NAWAŁNICY

- PSP, OSP – PRZEJEZDNOŚĆ DRÓG, LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ – ZAKŁADANIE PLANDEK, USUWANIE LUŻNYCH ELEMENTÓW DOMÓW, USUWANIE KONARÓW I GAŁĘZI
- PLANDEKI ZE SZKOŁY POŻARNICTWA W BYDGOSZCZY
- GMINNY SZTAB KRYZYSOWY, PRACOWNICY UG I GOPS – PRZYGOTOWANIE LOKALI ZASTĘPCZYCH
- WOJEWODZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
- POMOC SĄSIEDZKA
- POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO – PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ USZKODZONYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
- ENEA OPERATOR – PRZYWRACANIE ZASILANIA DO SUW I POMPOWNI ŚCIEKÓW


2. DZIAŁANIA W NASTĘPNYCH DNIACH

- WYWIADY ŚRODOWISKOWE, DECYZJE I WYPŁATA POSZKODOWANYM RODZINOM POMOCY DO 6 TYS. ZŁ
- SYSTEMATYCZNE PRZYWRACANIE ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA
- MOBILNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DO URUCHOMIENIA ŚRUTOWNIKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
- SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
- SZACOWANIE SZKÓD W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH PRZEZ ZESPOŁY PINB WSPIERANYCH PRZEZ INSPEKTORÓW BUDOWLANÝCH Z URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY
- USUWANIE KORZENI DRZEW, ZWISAJĄCYCH KONARÓW, PORZĄDKOWANIE POBOCZY DRÓG


3. REMONTY I ODBUDOWA USZKODZONYCH BUDYNKÓW

▶ WIĘŻBY DACHOWE – PROJEKTY WYKONAWCZE, MATERIAŁ

SAMSIECZNO 6



- Belka płetew 16x20 dl 400cm 10szt
- krokwie 15x17 dl (820cm) lub 2x 440cm (32 szt) lub 64szt po 440cm
- Murbelki 14x14 dl łączna 40mb w odcinkach powyżej 3m
- Jętki klasyczne 20x15 dl 740cm 16 szt
- belki na wywiany kominowe 20x15 dl 250cm 6szt
- zastrzał 16x15 dl 160cm 70szt
- pasy desek nabite na jętki - usztywniające poprzeczne - 3 pasy - deska gr 40mm
- słup 18x18 dl 270 cm 12szt



➤ MATERIAŁY BUDOWLANE – BETON KOMÓRKOWY Z FIRMY SOLBET, CEGŁA PEŁNA I
DZIURAWKA, PIANKI MONTAŻOWE, SILIKONY



▶ DOMEK HOLENDERSKI DLA RODZINY Z SAMSIECZNA



- ZBIÓRKA PUBLICZNA – FUNDACJA SZTUKA WYBORU
- POMOC INNYCH SAMORZĄDÓW – SAMORZĄD WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, MIASTO BYDGOSZCZ, POWIAT BYDGOSKI, GMINA DOBRZCZ, GMINA CEKCYN
- STOWARZYSZENIE SALUTARIS
- STOWARZYSZENIE METROPOLIA BYDGOSZCZ

DZIĘKUJEMY